

1) Automobil osobní Škoda Octavia 1,6i, r. z. AKT 60-13 (PS Benešov)

- Rok výroby: 2001
- Zdvihový objem: 1 595 cm³ (74 kW)
- Najeté km: 314 000 km
- Automobil nepojízdný – vadná spojka
- Stav odpovídá stáří a najetým kilometrům
- Vadná autobaterie
- Více informací podá technik strojní služby nrap. František Zoul (tel. 950 891 150)





2) Automobil osobní Škoda Fabia 1,4i, r. z. 2SA 5129 (PS Jílové)

- Rok výroby: 2005
- Zdvihový objem: 1 390 cm³ (55 kW)
- Najeté km: 325 500 km
- Automobil nepojízdný – potkaný motor
- Stav odpovídá stáří a najetým kilometrům
- STK do 30. 8. 2018
- Vadná autobaterie
- Více informací podá velitel stanice npor. Bc. Miroslav Český (tel. 950 847 062)





3) Přívěs pro přepravu lodí, r. z. 36 MBA 44 (PS Ovčáry)

- Rok výroby: 1998
- Šířka: 1 500 mm
- Výška: 1 000 mm
- Délka: 3 600 mm
- Provozní hmotnost: 150 kg
- Největší přípustná hmotnost: 600 kg
- STK do 4/2019
- Nutné dokoupit žehličku a upravit dle technického průkazu na závěsné zařízení pro kouli (ISO 50)
- Více informací podá velitel stanice ppor. Bc. Martin Jedlička (tel. 950 887 182)



4) Automobil nákladní valník AVIA, r. z. 1S3 5993 (PS Kolín)

- Rok výroby: 1989
- Zdvihový objem: 3 596 cm³ (60 kW)
- Najeté km: 9 618 km
- Stav odpovídá stáří a najetým kilometrům
- STK platná
- Více informací podá technik strojní služby por. Ing. Karel Kroupa (tel. 950 885 150) nebo mjr. Ing. Josef Kudrna (602473237).



5) Automobil osobní VW Transporter, r. z. 3AK 1486 (PS Příbram)

- Rok výroby: 2013
- Zdvihový objem: 1 968 cm³ (103 kW)
- Najeté km: 380 455 km
- Automobil nepojízdný – poškození viz. příloha
- Stav odpovídá stáří a najetým kilometrům
- Více informací podá Mjr. Pavel Maňas (tel. 950 831 152)



Hasičský záchranný sbor

Středočeského kraje

Jana Palacha 1970

272 01 Kladno

Oprava vozidla 3AK 1486 WV1ZZZ7HZDH124976

Stav: vozidlo přitaženo, nepojízdné

Po provedení diagnostiky zjištěno následující: Nefunkční motor

Závěr: Momentálně došlo k sundání hlavy válců, abychom zjistili jaké je poškození motoru. Následně bylo zjištěno, že došlo k prasknutí ventilu, který poškodil píst motoru a vložku válce. Motor je neopravitelný, nutná výměna dílu – shortmotoru.

Vzhledem ke zjištěnému stávajícímu stupni poškození, počtu ujetých km (380460) doporučuji výměnu kompletního shortmotoru včetně příslušenství (DPF Filtr, snímač rozdílu tlaku, rozvodová sada včetně vodního čerpadla, kompletní spojka včetně setrvačnicku a vypínacího ložiska, turbodmychadlo a výměna oleje + F).

<u>Předpokládaná cena opravy:</u>	Materiál:	2100749,-
	Práce:	24400,-
	CELKEM:	235.149,- bez DPH
		284,530,- včetně DPH

V Příbrami dne 25.5.2018

Michal Kubert DiS.

Servisní poradce



Auto-Poly spol. s r.o.
Poč. Harfa 9847, 190 00 Praha 9
Pracoviště Příbram
Nová Hospoda 148, 261 01 Příbram
Tel.: +420 319 626 906

Auto-Poly